

Ainda segundo a Comissão a Recorrente apresentou planilhas referenciadas nas CATs 1420130010331 e 1420130010178 o quantitativo em metros cúbicos e não havia dimensionamento das estacas, pelo que impedido de se verificar a metragem linear.

Finalmente que a empresa teria apresentado a informação de cobertura em telha galvanizada e não especificou o tipo de engradamento.

Tais incorreções teriam ferido os itens 4.4.1 e 4.4.4 do Edital.

Assim a Comissão Especial de Licitação culminou por inabilitar a Recorrente.

O Equívoco Cometido pela Comissão Especial de Licitação

Porém, com o devido respeito, o consultor que orientou a Comissão Especial a inabilitar a Recorrente agiu de maneira equivocada, posto que a Licitante apresentou e atendeu às disposições contidas nos itens 4.4.1 e 4.4.4.

Atendendo às Condições Gerais constantes do Edital nº 015/2013, a Licitante Recorrente apresentou toda a documentação necessária à sua habilitação, objeto do Invólucro nº 1 – item 4.

Tanto que imediatamente à decisão da Comissão o preposto da empresa as indicou que nas CATs 1420130010331 e 1420130010178, especificamente nos item 2.2 comprovam a existência de fundação em estaca, para citar uma das condições atendidas e negadas pela Comissão.

Não houve qualquer manifestação da Comissão sobre tal questionamento.

Assim a Recorrente não se conforma com sua inabilitação.

Pois bem, na CAT 14201130010331, no item 2 e seus subitens (2.2) está claramente escrito que as estacas disponibilizadas pela Recorrente são em concreto, aço e com escavação (2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3). A mesma coisa na CAT 1420130010178.

Portanto, o registro de que a Recorrente apresentou estacas de broca e não pré-moldada não prospera.

Da mesma forma o fato de o quantitativo estar em metros cúbicos não pode ser fundamento a inabilitar a Recorrente, posto ser totalmente possível verificar o metro linear, bastando para tanto a conversão do metro cúbico apresentado pela Recorrente para o metro linear.

Feita a conversão, observadas as quantidades determinadas nos itens 2.2.1 da CAT 1420130010331 e 2.2.1 e 18.1.3 (construção unidade ensino infantil pro-infância tipo C Distrito de Lagoa Grande) da CAT 1420130010178, tem-se que a Recorrente apresentou 462m para a estaca pré-moldada (concreto), enquanto o Edital fala em 231m (4.4.4). É cristalino, então, que a Recorrente atendeu ao disposto no item 4.4.4, demonstrando o equívoco cometido pela


JACQUES N. TEIXEIRA LOURO
SÓCIO GERENTE